








สรุปผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้น (ครั้งที่ 2/2562)



| ชั้น<br>ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|--------------|---|---|-------------------------------------|
| 7            | 701-703<br>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน<br>ผศ. ดร. โสมวดี ไชยอนันต์สุจจริต<br>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย.2562 | ✓<br>• <b>เดือนข้อ12</b> : รายชื่อผู้ดูแล EsPREL และ Chemtrack ยังเป็นชื่อของ รศ.ดร.<br>สมใจ เพ็งปรีชา (เกษียณแล้ว) | -                                   |
|              | 706-708<br>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน<br>ศ.ดร.ธวัชชัย ต้นทุลานี<br>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 2562          | ✓<br>-  | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 8    | <p>801-803</p> <p>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน</p> <p>ผศ.ดร.อนวัช อาชาวาคม</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 61</p>     | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 6</b> สารเคมีบางส่วนไม่มีการแปะบาร์โค้ด</li> </ul> <p>ในระบบ chemtrack</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 7</b> ไม่มี secondary container, ชั้นวางไม่มีขอบกัน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 8</b> มีการเก็บสารกัดกร่อนไว้ในตู้ดูดควัน, จัดเก็บสารรอกำจัดไว้ที่ระเบียงนอกห้องปฏิบัติการ</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ข้อ 12</b> ไม่มีการอัปเดต checklist มาตั้งแต่ปี 2561</li> <li>• <b>เตือนข้อ 13</b> บริเวณระเบียงมีการวางของเกะกะทางเดิน</li> </ul> | -                                   |
|      | <p>806-808</p> <p>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน</p> <p>รศ.ดร.สุรัชย์ พรภคกุล</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 24 มิ.ย. 62</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> ไม่มีการใช้ถังแก๊ส</li> <li>• Eye shower ติดตั้งไม่เหมาะสม เวลาเปิดน้ำ น้ำกระเด็นออกด้านข้าง ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตั้งงบประมาณเบิก</li> </ul>   | -                                   |





| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 9    | <p>901-903</p> <p>ห้องปฏิบัติการการเรียนการ<br/>รศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์<br/>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 2561</p>                                 | <p>✓ • <u>เตือนข้อ 6</u> สุ่มครั้งที่สองเจอสารที่ไม่ติดบาร์โค้ดบางส่วน</p>               | -                                   |
|      | <p>906-908</p> <p>ห้องปฏิบัติการการเรียนการ<br/>รศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์<br/>ผศ.ดร.เสาวรักษ์ เพ็องสวัสดิ์<br/>ทำ ESPReL เมื่อ ก.ค. 2562</p> | <p>✗ • <u>ไม่ผ่านข้อ 11*</u> ไม่มีภาชนะรองรับบางส่วน, ฉลากที่ติดบนขวดไม่เป็นตามระบบ</p>  | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                    | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|---|-------------------------------------|
| 10   | 1002, 1003<br>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน<br>ผศ. ดร. คณิศ วงษ์ระวี | ✓   | -                                   |
|      | 1002/3<br>อ. ดร.ณัฐพงศ์<br>ทำ ESPReL เมื่อ 20 พ.ย. 62               | ✓<br>• It's a computer lab, does not contain chemicals of any kind.   | -                                   |
|      | 1024<br>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br>ผศ. ดร. คณิศ วงษ์ระวี                | ✓<br>• ข้อมูลป้ายหน้าห้องอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วแต่ลืมเปลี่ยนวันที่อัปเดต<br>   | -                                   |
|      | 1024.2<br>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br>ศ. ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์             | ✓<br>• คู่มือความปลอดภัยไม่ได้อัปเดต<br>• นิสิตที่ทำวิจัยไม่สามารถเข้าระบบ wastetrack ได้   | -                                   |
|      | 1024.3<br>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br>ผศ. ดร. คณิศ วงษ์ระวี              | ✗<br>• <u>เตือนข้อ 1</u> ข้อมูลป้ายหน้าห้องอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วแต่ลืมเปลี่ยนวันที่อัปเดต<br>• <u>ไม่ผ่านข้อ 11*</u> พบของเสียไม่ระบุชนิดของสารเคมีใส่ไว้ในขวดน้ำดื่มใต้อ่างล้างเครื่องแก้ว<br> | -                                   |





| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|---|-------------------------------------|
| 11   | <p>1115</p> <p>หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์</p> <p>รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ ต.ค.2562</p> | -   | -                                   |





| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 12   | 1201, 1204, 1223<br>รศ. ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์<br>รศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม<br>รศ.ดร. เพ็ญฟ้า อุ่นอบ | ✓   | -                                   |
|      | 1205<br>รศ.ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล  | ✓   | -                                   |
|      | 1206<br>รศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม   | ✓   | -                                   |
|      | 1207, 1209<br>ผศ.ดร. พุทธรักษา วรานุศุภากุล  | ✓   | -                                   |
|      | 1210<br>รศ. ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล  | ✓   | -                                   |
|      | 1211, 1212,<br>รศ. ดร. ธรรมบุญ หนูจักร   | ✓   | -                                   |
|      | 1215, 1216, 1217<br>ผศ. ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร   | ✓   | -                                   |
|      | 1218<br>อ. ดร.ชฎิล กุลสิงห์  | ✓   | -                                   |
|      | 1221<br>รศ. ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล<br>รศ. ดร. เพ็ญฟ้า อุ่นอบ   | ✓<br>• มี Unknow waste รอกำจัด<br>   | -                                   |
|      | 1222<br>ผศ.ดร. มนพิชา ศรีสะอาด   | ✓   | -                                   |
|      | 1226<br>ผศ.ดร. ภััสสรพล งามอุโฆษ   | ✓<br>• มี Unknow waste รอกำจัด<br>   | -                                   |
|      | 1229<br>ผศ.ดร. มนพิชา ศรีสะอาด   |   | -                                   |
|      | 1231<br>ห้องปฏิบัติการวิจัย  | ✓<br>• <a href="#">เตือนข้อ 12</a> ไม่สามารถตรวจสอบ ESPReL ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ นำตรวจโดยนิตติช่อ พิสิฐ เลิศธนะกิจ (กลุ่มวิจัยศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์) | -                                   |



| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|---|-------------------------------------|
|      | ผศ. ดร.อมรรารณ อินทศิริ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีผู้ปฏิบัติการเป็นเวลานานเกิน 1 ปี</li> <li>• <b>เดือนข้อ 7</b> แสดงทางหนีไฟไม่ครบทั้ง 2 เส้นทาง<br/> </li> <li>• <b>เดือนข้อ 8</b> ตู้โลหะเก็บสารเคมีถูกกัดกร่อน ควรบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่, ขวดบรรจุของเหลวขนาด 2.5 L ควรมี secondary container รอง<br/> </li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน<br/> </li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก<br/> </li> </ol> </li> </ul> |                                     |
|      | <p>1234</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย</p> <p>รศ.ดร. ณรงค์ ประไพรัชสิทธิ์</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 10 ต.ค. 62</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ไม่ผ่านข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน<br/> </li> </ul>   | -                                   |





| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
|      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 8</b> สารเคมีประเภทกรดเข้มข้น แนะนำให้เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>  |                                     |
|      | <p>1235</p> <p>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน</p> <p>อ. ดร.วิภาค อนุตรศักดิ์ดา</p> <p>อ. ดร.ลักษณา ดุบาส</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <b>ไม่ผ่านข้อ 16</b> ไม่มีชุดปฐมพยาบาลประจำในห้องปฏิบัติการ</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>   | -                                   |
|      | <p>1236</p> <p>ห้องปฏิบัติการบริการ</p> <p>อ. ดร.วิภาค อนุตรศักดิ์ดา</p> <p>อ. ดร.ลักษณา ดุบาส</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <b>ไม่ผ่านข้อ 9</b> ถังแก๊สเปล่าที่มีการจัดเก็บไม่เหมาะสม ไม่มีไซค์ล้อ</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก</li> </ul>   | -                                   |









| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                                   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
|      |  | 1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง<br>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก<br>   |                                     |
|      | 1237<br>ห้องปฏิบัติการบริการ<br>อ. ดร.เจนจิรา ปานชมพู<br>ทำ ESPReL เมื่อ 8 พ.ย. 62 | ✓ • <b>เตือนข้อ 3</b> แผนผังแสดงทางหนีไฟไม่ถูกต้อง ต้องระบุให้ใช้เส้นทางหนีไฟด้วยประตูหนีไฟเท่านั้น<br><br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 8</b> การจัดเก็บกรดและสารกัดกร่อนทั้งของแข็งและของเหลวภายใต้ตู้ดูดควัน โดยไม่มีกล่องปิดมิดชิด<br><br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน<br><br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก<br>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง<br>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก | -                                   |


| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง                |
|------|---|--|--|
|      |   |   |  |
|      | <p>1240</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br/>อ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด<br/>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ศ. 2562</p> | <p>✓ • <b>เดือนข้อ 3</b> แผนผังแสดงทางหนีไฟไม่ถูกต้อง ต้องระบุเส้นทางหนีไฟให้ใช้<br/>ประตูหนีไฟเท่านั้น</p>  <p>• <b>เดือนข้อ 10. 11</b> จัดเก็บของเสียโดยไม่มีฉลากที่ถูกต้องตามระบบ Wastetrack โดยในแลป<br/>จัดเก็บของเสียเพียงถุงดำ 1 ถุง และของเหลว 1 ขวด โดยทั้ง 2 ชนิดไม่มีการติดฉลากตามระบบ wastetrack</p> <p>• ควรแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บของเสียให้ชัดเจน ไม่วางของเสียไว้ข้างสารเคมีที่ใช้งาน</p>  <p>• <b>เดือนข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน</p> <p>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> ไม่มี Spill kit และนิสิตไม่ทราบสถานที่จัดเก็บ</p> <p>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol>  | <p>-</p>   |
|      | <p>1241-1243</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br/>ศ.ดร. อรรวรรณ ชัยลภากุล</p>                       | <p>✓ • <b>เดือนข้อ 6</b> ไม่พบสารเคมีที่ถูกสุ่มตรวจจากระบบ Chemtrack จำนวน 3 ครั้ง<br/>ตัวอย่างสารที่สุ่มตรวจ คือ 2,2-biquinoline และ L-aspartic</p> <p>• <b>เดือนข้อ 17</b> ขณะตรวจ พบผู้ทำปฏิบัติการไม่สวมแว่นตานิรภัยและเสื้อปฏิบัติการ จำนวน 1 คน</p>  | <p>ควร update ข้อมูลใน<br/>chemtrack เป็นประจำ</p> |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง            |
|------|---|--|--|
|      | ทำ ESPReL เมื่อ 5 มิ.ย. 62  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol>  </li> </ul>  |  |
|      | <p style="text-align: center;"><b>1246</b></p> <p style="text-align: center;">ห้องปฏิบัติการวิจัย</p> <p style="text-align: center;">อ.ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา</p> <p style="text-align: center;">ทำ ESPReL เมื่อ เม.ย. 2562</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ <b>เดือนข้อ 6</b> ไม่พบสารเคมีที่ถูกสุ่มตรวจจากระบบ Chemtrack จำนวน 3 ครั้ง สารที่สุ่มตรวจคือ cupferron และ hydrogen peroxide</li> <li>✗ <b>ไม่ผ่านข้อ 11*</b> ถังของเสียที่เป็นของเหลวไม่ถูกจัดเก็บไว้ใน secondary container และของเสียจำนวน 2 ถัง ไม่มีฉลากที่ถูกต้องตามระบบ Wastetrack</li> <li>✗ <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol>  </li> </ul> | <p>ควร update ข้อมูลใน chemtrack เป็นประจำ</p> |
|      | <p style="text-align: center;"><b>1247 - 1248</b></p> <p style="text-align: center;">ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน</p> <p style="text-align: center;">อ. ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา</p> <p style="text-align: center;">ผศ. ดร.เจริญขวัญ ไกรยา</p> <p style="text-align: center;">ทำ ESPReL เมื่อ 15 ต.ค. 62</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ไม่มีคู่มือความปลอดภัยที่เป็นรูปแบบกระดาษ</b></li> <li>✗ <b>ไม่สามารถเข้าถึงระบบ Chemtrack ได้</b></li> <li>✗ <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>   | -  |





| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|--|-------------------------------------|
|      |   |   |                                     |
|      | <p>1249</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย</p> <p>ผศ. ดร. ภัทสรพล งามอุโฆษ</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 4 พ.ย. 62</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สามารถเข้าระบบ Chemtrack และ Wastetrack</li> <li><b>เดือนข้อ 11*</b> มีของเสีย 1 ขวด เก็บไว้เป็นเวลานาน ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2559 ควรส่งกำจัด</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>  | -                                   |
|      | <p>1251</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย</p> <p>ผศ.ดร. เจริญขวัญ ไกรยา</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 13 พ.ย. 62</p>  | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>เดือนข้อ 11*</b> มีของเสีย 1 ขวด เก็บไว้เป็นเวลานาน ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2560 ควรส่งกำจัด (ทั้งห้องปฏิบัติการมีของเสียเพียง 1 ขวด) ควรส่งกำจัด (ทั้งห้องปฏิบัติการมีของเสียเพียง 1 ขวด)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>เดือนข้อ 3</b> แผ่นผังแสดงทางหนีไฟไม่ถูกต้อง ต้องระบุเส้นทางหนีไฟให้ใช้ประตูหนีไฟเท่านั้น</li> </ul>  | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
|      |  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> ไม่มี Spill kit และนิสิตไม่ทราบสถานที่จัดเก็บ</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>  |                                     |
|      | <p>1252</p> <p>ห้องปฏิบัติการบริการ<br/>รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรัชสิทธิ์<br/>ทำ ESPReL เมื่อ 4 พ.ย. 62</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 3</b> ไม่มีแผนผังแสดงทางหนีไฟ</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol> </li> </ul>   | -                                   |
|      | <p>1253</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิจัย<br/>อ.ดร. ลักษณ์า ดุบาส<br/>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ค. 2562</p>         | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 3</b> แผนผังแสดงทางหนีไฟไม่ถูกต้อง ต้องระบุเส้นทางหนีไฟให้ใช้<br/>ประตูหนีไฟเท่านั้น</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 13</b> ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนงานเอกสารอย่างชัดเจน</li> </ul>   | -                                   |


| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
|      |  |  <p>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> Safety shower ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชั้น 12 ใช้ร่วมกันทั้งชั้น) เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. วางชั้นและกล่องไว้ชิดกับ safety shower ทำให้ใช้งานไม่สะดวก</li> </ol>  |                                     |






| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                              | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง   |
|------|---|---|---|
| 13   | 1301/1<br>ผศ. ดร. โสภวดี ไชยอนันต์สุจริต                                      | ✓   | -   |
|      | 1304/1, 1305, 1307<br>อ. ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต<br>อ. ดร. วิภาค อนุตรศักดิ์ดา    | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 5</b> สุ่มตรวจไม่เจอ 2 ครั้ง อ้างว่าเป็นของนิสิตที่จับไปแล้ว</li> <li>• <b>เดือนข้อ 7</b> มี HCL 1 ขวดที่ไม่มี secondary container</li> <li>• <b>เดือนข้อ 8</b> ชั้นเก็บกรดและเบสอยู่ใกล้กันมาก แนะนำควรจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้แยกจากกันมากกว่านี้</li> <li>• <b>เดือนข้อ 9</b> สะสมถังแก๊สมากเกินความจำเป็น</li> </ul>   |
|      | 1309, 1311/1, 1312<br>ศ. ดร.มงคล สุขวัฒนาสินธิ์<br>ผศ. ดร.อนวัช อาชวาคม       | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เดือนข้อ 9</b> ไม่มีป้ายเตือนแก๊สไวไฟ ฯลฯ</li> </ul>  |
|      | 1315<br>อ. ดร.จัญจดา อุ่นเรืองศรี   | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 16</b> ใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลกับแล็บข้างเคียงทั้งที่เป็นของอ.ที่ปรึกษาคนละท่าน แนะนำควรมีเป็นของตัวเอง</li> </ul>   |
|      | 1318<br>อ. ดร.นำพล อินสิน   | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เดือนข้อ 5</b> ให้ print แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุจากศูนย์ SHE CU. เก็บไว้</li> <li>• <b>เดือนข้อ 11</b> เก็บสารเคมีแยกสัดส่วน และควรวางกล่องสีฟ้าไม่ให้เกิดขวางทางเดิน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 17</b> มีผู้ไม่สวมแว่น-เสื้อมาแว่น ขณะปฏิบัติการ</li> </ul> |
|      | 1321<br>(ห้องอุปกรณ์ เครื่องมือ)<br>อ. ดร.นำพล อินสิน<br>อ.ดร.นิปกา สุขภิรมย์ | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีการใช้สารเคมี</li> </ul>  |
|      | 1323<br>อ.ดร.นิปกา สุขภิรมย์  | ✓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เดือนข้อ 6, 10</b> ผู้รับผิดชอบระบบอยู่ต่างประเทศ นิสิตคนอื่นทราบรหัส login แต่ใช้งานไม่เป็น อ.ที่ปรึกษาควรลงมาดูแลกรณีนี้</li> <li>• <b>ข้อ 17</b> ไม่ใช่ PPE ที่เหมาะสมในขณะตรวจ</li> </ul>   |
|      | 1324<br>(ห้องเครื่องมือ)<br>อ. ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต                            | ✓   | -   |
|      | 1325<br>ห้องเครื่องมือ<br>ศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์                            | ✓   | -   |






ให้อัพเดทป้ายข้อมูลหน้าห้องปฏิบัติการ อ.อิธิชา เกษียณแล้ว



| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                     | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
|      | 1327, 1349<br>รศ. ดร.สันติ ทิพยางค์<br>ทำ ESPReL เมื่อ ต.ค. 62       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <a href="#">Safety checklist warning number 6</a> Random barcode inspection could not be found a compound for the first try, but successful for the second try.</li> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 8</a> Underneath the fumehood, there are some old chemical containers. Some chemicals have no secondary container.</li> </ul>    | -                                   |
|      | 1330, 1331<br>ผศ. ดร.วรินทร์ ชวศิริ<br>ทำ ESPReL เมื่อ 13 พ.ย. 62    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • Students working in the laboratory could not log into Chemtrack and Wastetrack as the the professor holds all login credentials, but hardcopies are present.</li> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 6</a> However, the hardcopies have no barcode, random barcode inspection is not possible.</li> <li>• <a href="#">Safety checklist failed number 6</a> Some chemicals have no barcode attached</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 14</a> All electrical appliances were good but there was an electrical terminal that need to be replaced.</li> </ul>  | -                                   |
|      | 1333<br>ผศ. ดร. พัฒนทรา ธีรพิบูลย์เดช<br>ทำ ESPReL เมื่อ 10 มิ.ย. 62 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <a href="#">Safety checklist warning number 3</a> Fire escape map should have a line drawn from the starting point to the fire escape.</li> </ul>   | -                                   |














| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน  | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|--|-------------------------------------|
|      | <p>1336</p> <p>ผศ. ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 12 มิ.ย. 62</p>        | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 11</a> The secondary containers for liquid waste are too short.</li> </ul>  | -                                   |
|      | <p>1338/1, 1339</p> <p>ศ. ดร. ชีรยุทธ วิไลวัลย์</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 6 มิ.ย. 62</p>   | -  | -                                   |
|      | <p>1342 - 1343</p> <p>รศ. ดร. วรวิทย์ ไชยวัฒน์</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 10 ต.ค. 62</p>    | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 11</a> Does not have proper warning sign available for gas cylinder. (e.g. flammable or toxic gas)</li> </ul>  | -                                   |
|      | <p>1345</p> <p>ผศ. ดร. วรวิทย์ ตั้งพสุธาตล</p> <p>ไม่สามารถติดต่อผู้ดูแล ESPReL ได้</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Safety checklist warning number 9</a> Does not have any student under his advisory.</li> <li>• Does not have hazardous classification of chemical waste.</li> </ul>                          | -                                   |
|      | <p>1347</p> <p>รศ.ดร.ปรีชา ภูวไพโรตติศาสตร์</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ 13 ต.ค. 62</p>       | -  | -                                   |




| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
| 14   | 1401-1403<br>ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน<br>รศ.ดร. วรวิทย์ โสเว่น<br>ทำ ESPReL เมื่อ 11 พ.ย. 62 | ✓<br>• <b>Safety checklist failed number 6</b> Random barcode inspection could not find compounds for both the first and the second attempt, possibility of not up-to-date database that updates used up chemicals   | -                                   |
|      | 1404/1<br>ห้องเครื่องมือรวม<br>รศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์  | ✓<br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 9</b> ถังแก๊สไม่มีโซ่คล้อง<br><br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 14</b> วางปลั๊กพ่วงไว้กับพื้นในสภาพไม่ปลอดภัยและมีการวางสายไฟพันกัน<br><br>ไม่เรียบร้อย<br> | -                                   |
|      | 1404/2<br>ห้องเครื่องมือรวม<br>รศ. ดร.ธรรมบุญ หนูจักร  | • <b>เตือนข้อ 7</b> ขวดใส่ waste ไม่มีการติดฉลากที่บ่งบอกว่าเป็น waste ประเภทไหน<br><br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 9</b> มีถังแก๊สจำนวนมากและไม่มีโซ่คล้อง รวมถึงถังแก๊สไม่ติดป้ายเตือนแก๊สไวไฟเป็นพิษ/และแก๊สออกซิเจน<br>                                    | -                                   |


| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                               | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
|      | <p>1406/1</p> <p>รศ.ดร.พัชณิดา ธรรมรงค์กิจ<br/>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 2561</p>  | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 8</b> มีการวางสารเคมีไว้บนพื้น</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> อ่างล้างตาไม่พร้อมใช้งาน 1 ที่</li> </ul>     | -                                   |
|      | <p>1406/1</p> <p>ผศ.ดร. โรจน์ฤทธิ์ โจรนธเนศ<br/>ทำ ESPReL เมื่อ ต.ค. 62</p>    | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 8</b> มีการวางสารเคมีไว้บนพื้น</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> อ่างล้างตาไม่พร้อมใช้งาน 1 ที่</li> </ul>  | -                                   |
|      | <p>1406/1</p> <p>รศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์<br/>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 2562</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> อ่างล้างตาไม่พร้อมใช้งาน 1 ที่</li> </ul>    | -                                   |
|      | <p>1406/1</p> <p>รศ.ดร. ไพฑูรย์ รัชตะสาคร<br/>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 2562</p>   | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 18</b> อ่างล้างตาไม่พร้อมใช้งาน 1 ที่</li> </ul>   | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                               | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|-------------------------------------|
|      |  |    |                                     |
|      | <p>1408/1</p> <p>ศ.ดร.ศุภสร วณิชเวชารุ่งเรือง<br/>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 62</p>  | <p>✓</p> <p>-</p>   | <p>-</p>                            |
|      | <p>1408/1</p> <p>ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์<br/>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 2562</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ ไม่ผ่านข้อ 8 เก็บ Chloroacetyl Chloride (สารกัดกร่อน) ไว้ใต้ hood โดยไม่มีภาชนะปิดมิดชิด</li> </ul>  | <p>-</p>                            |
|      | <p>1408/1</p> <p>อ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา<br/>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 2562</p>      | <p>✓</p> <p>-</p>   | <p>-</p>                            |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                                    | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|---|-------------------------------------|
| 15   | 1504, 1507, 1523<br>ศ. ดร.นงนุช เหมืองสิน<br>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ค. 2562              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>เตือนข้อ 1</b> บ้ายฉลาก information ไม่ได้ update<br/>  </li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 6, 10</b> ไม่สามารถเข้าระบบ Chemtrack/Wastetrack ได้ (หมายเหตุ: ผู้ดูแลการศึกษาปี 2562 ผู้ดูแลใหม่รอบรม) อ.ที่ปรึกษาควรลงมาดูแลกรณีนี้</li> <li>• <b>เตือนข้อ 8</b> สถานที่เก็บสารเคมี (กรด) ไม่เหมาะสม<br/>  </li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 14</b> สายไฟฟ้าอยู่ใต้ประตูเสี่ยงต่อการขาด<br/>  </li> </ul> | -                                   |
|      | 1509, 1511, 1512<br>CHULA 4DR<br>รศ. ดร.ชนิษฐา พุดหอม<br>ทำ ESPReL เมื่อ เม.ย. 2562 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <b>ไม่ผ่านข้อ 2</b> ไม่มีป้ายรณรงค์</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 7, 8</b> สารเคมีไม่มี secondary container และ ไม่ดูแลจัดการเก็บสารเคมีห้อง 1512<br/>  </li> </ul>  | -                                   |
|      | 1515<br>อ.สมใจ เพ็งปรีชา<br>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 2562                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ • <b>ไม่ผ่านข้อ 6</b> ไม่มีระบบ Chemtrack</li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 7</b> วางสารเคมีที่เป็นของเหลวบนชั้นถาวร โดยไม่มี secondary container<br/>  </li> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 8</b> มีการเก็บสารเคมีใต้ตู้ดูดควัน และสารเคมีบางขวดไม่ติดฉลาก</li> </ul>  | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                                 | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง  | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|--|-------------------------------------|
|      |  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 10</b> ไม่มีระบบ Wastetrack</li> </ul>   |                                     |
|      | <p>1516, 1518</p> <p>รศ.ดร. สุรัชย์ พรภคกุล</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ พ.ย. 2562</p> | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 8</b> ไม่มีการจัดจำแนกสารเคมีอย่างเป็นระบบ</li> </ul>  <p>และอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย (เป็นบันไดเพื่อหยิบสารเคมี)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ไม่ผ่านข้อ 14</b> ปลั๊กพ่วงสายไฟไม่ควรวางที่พื้น (เคยเตือนเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว) ไม่มีการจัดการสายไฟให้เป็นระเบียบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</li> </ul>  | -                                   |
|      | <p>1521</p> <p>ผศ.ดร. นวพร วินยเวคิน</p> <p>ทำ ESPReL เมื่อ มิ.ย. 2562</p>       | <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 16</b> ควรมีการประเมินความเสี่ยง/ป้ายเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเช่น ขยะติดเชื้อ สถานที่เก็บเชื้อ เป็นต้น</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เตือนข้อ 14</b> ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วงกับตู้แช่แข็ง</li> </ul>    | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน                    | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|---|---|-------------------------------------|
|      |   |    |                                     |
|      | 1528<br>ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ผดุงรส<br>ทำ ESPReL เมื่อ 21 มิ.ย. 62       | ✓ -   | -                                   |
|      | 1531<br>ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ผดุงรส<br>ทำ ESPReL เมื่อ 21 มิ.ย. 62       | ✓ -   | -                                   |
|      | 1532<br>รศ.ดร. ขนิษฐา พุดหอม<br>ทำ ESPReL เมื่อ 8 พ.ย. 62           | ✓ -   | -                                   |
|      | 1550<br>ผศ.ดร. ธนิษฐา ปราณีรัตน์<br>ทำ ESPReL เมื่อ 21 มิ.ย. 62     | ✓<br>• <b>เตือนข้อ 11</b> พบว่า ไม่มีเส้นแบ่งจัดส่วนในการเก็บของเสีย<br> | -                                   |
|      | 1537<br>ศ.ดร.รัชชัย ต้นทุลानी<br>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62         | ✓ -   | -                                   |
|      | 1539<br>ผศ. ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒน์กิจ<br>ทำ ESPReL เมื่อ เม.ย. 2562 | ✓<br>• <b>ไม่ผ่านข้อ 14</b> มีการนำปลั๊กพ่วงต่อเข้าไปในตู้ดูดควัน<br>    | -                                   |
|      | 1540<br>ศ.ดร.รัชชัย ต้นทุลानी<br>ทำ ESPReL เมื่อ เม.ย. 2562         | ✓ -   | -                                   |

| ชั้น | เลขที่ห้อง และ สรุปผลการตรวจ<br>✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน   |   | รายการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์<br>ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง   | ข้อเสนอแนะ<br>เพื่อแก้ไขและปรับปรุง |
|------|--|---|---|-------------------------------------|
|      | 1543<br>รศ.ดร.บัญชา พูลโศคา<br>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62                                    | ✓ | -   | -                                   |
|      | 1544/1<br>อ.ดร. พรรณี ถีลาดี<br>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62                                   | ✓ | -   | -                                   |
|      | 1546<br>รศ.ดร. นवलพรรณ จันทศิริ<br>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62                                | ✓ | -   | -                                   |
|      | 1548<br>ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br>ศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ<br>ทำ ESPReL เมื่อ 20 ต.ค. 62 | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องปฏิบัติการมีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้สารเคมี จึงไม่มีการตรวจในส่วนหัวข้อ 6-11 และ spill kit</li> <li><b>เดือนข้อ 14</b> เครื่องมือ-อุปกรณ์ไฟฟ้า พบว่า สายไฟเดินอย่างเกะกะ</li> </ul>  | -                                   |
|      | 1550<br>รศ. ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์<br>ทำ ESPReL เมื่อ 18 พ.ย. 62                         | ✓ | -   | -                                   |